

13780

Фр III / 138
I реон

К.С. 525

ПРИЈАВА РАТНЕ ШТЕТЕ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ



- 1) Презиме, име очево, име: _____
- 2) Занимање: _____
- 3) Стално боравиште: _____ Бр. _____
- 4) Штету пријављује као: оштећеник, наследник, старалац, ¹⁹⁴скрбник — заступник оштећеног.

ПОДАЦИ О ОШТЕЋЕНИКУ

- 1) Презиме, очево име, име: Јевђејска Сасрајдеки из Клевна општина
- 2) Године старости: _____
- 3) Занимање: _____
- 4) Стално боравиште (место, срез и округ): _____
- 5) Народност: Јевђејска
- 6) Прилажу се обрасци: Ф. 3
- 7) Прилажу се докази: опис имања и мишете

у Београду
27 Октобра 1945 год.

[Handwritten signature]

Подносилац пријаве
(својеручни потпис):

Месни Народни одбор у _____

Списак број _____

Примљено дана _____ 1945 год.

ОДБОР ЗА НЕКРЕТНИМЕ У БЕОГРАДУ
УПРАВЕ НАРОДНИХ ДОБАРА СРБИЈЕ

[Handwritten signature: С. Новаревић]
Секретар

ПОТВРДА

О УЧИЊЕНОЈ ПРИЈАВИ РАТНЕ ШТЕТЕ

Месни Народни одбор у _____ потврђује да је _____ из _____ по занимању _____ поднео је пријаву за ратну штету као оштећеник — заступник — старалац — скрбник — наследник оштећеног _____ по занимању _____ из _____ с тим што је, по извршеној провери Месни Народни одбор, у погледу личних и породичних података, предмета оштећења, начина на који је штета примењена и проузроковача штете:

- 1) Пријаву потврдио без примедбе:
- 2) Пријаву потврдио са следећим примедбама:

[Handwritten signature]

Податак из свезаписа унеси у регистар 5 бр. 148/7
Немачка

Напомена: Овај образац мора се испунити за сваког подносиоца пријаве ратне штете по обрасцима бр. 2 и 3.

ИДБ-42-К306-33



Опис имања и штете

Зграда преставља Јеврејску Сафардску црквену општину. Један део зграде у површини од 76 кв.м. потпуно је изгорео од бомбардовања 6 априла 1941 године.

Један део зида у висини од 5,5 метара, облепљен блатом, провизорно је подигнут, да би сачувао остали део цркве. Плафон је такође оштећен на неколико места.

Кров је оштећен за око 70-100 кв.м. Степенице су срушене. Темељи зграде су исправни.

Зграда је такође оштећена и приликом уличних борби за ослобођење - зидови су избушени. Олук за кишницу у дужини од 2 метра су поломљени.

На осам прозора поломљени су или недостају рагастови и стакла. На других 8 прозора недостају стакла и то по 5 кв.м. стакла на сваком прозору.

Укупна штета према томе утврђује се на Дин. 100.000.

Имакна добит не пријављује се с обзиром да зграда као црква није имала економску намену, већ је служила у верске сврхе.



ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
БЕОГРАДА