

ПРИЈАВА РАТНЕ ШТЕТЕ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

- 1) Презиме, име очево, име: _____
- 2) Занимање: _____
- 3) Стално боравиште: _____
- 4) Штету пријављује као: оштећеник, наследник, старалац — скрбник — заступник оштећеног.

ПОДАЦИ О ОШТЕЋЕНИКУ

- 1) Презиме, очево име, име: Стефановић Тимот мена Увашић из Београда
- 2) Године старости: _____
- 3) Занимање: _____
- 4) Стално боравиште (место, срез и округ): ?
- 5) Народност: Јеврејска
- 6) Прилажу се образци: образци бр. 3
- 7) Прилажу се докази: Крантар опис зграда и ратне штете

у Београду
28 августа 1945 год.

Подносилац пријаве
(својеручни потпис):

Месни Народни одбор у _____

Списак број _____

Примљено дана _____ 1945 год.

ОДБОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ У БЕОГРАДУ
УПРАВЕ НАРОДНИХ ДОБАРА СРБИЈЕ

Секретар
С. А. Ковачевић

ПОТВРДА

О УЧИЊЕНОЈ ПРИЈАВИ РАТНЕ ШТЕТЕ

Месни Народни одбор у _____ потврђује да је _____
_____ по занимању _____ из _____
_____ поднео је пријаву за ратну штету као оштећеник — заступник — старалац — скрбник —
наследник оштећеног _____ по занимању _____
из _____ с тим што је, по извршеној провери Месни Народни одбор, у по-
гледу личних и породичних података, предмета оштећења, начина на који је штета примењена и
проузроковача штете:

- 1) Пријаву потврдио без примедбе;
- 2) Пријаву потврдио са следећим примедбама:

ИАБ-48-к.56-8112

Напомена: Овај образац мора се испунити за сваког подносиоца пријаве ратне штете по образцима бр. 2 и 3.



КРАТАК ОПИС ЗГРАДЕ И ШТЕТЕ

Имање се налази на Дедињу. На плацу правилног облика, површине око 1.008 м², лицем од 36 м. подигнута је једносратна зграда боље уређена. Зграда и базен за купање захватају око 158,26 м². Собе у приземљу су паркетиране, а на спрату "шифбоден". Свуда има калевих пећи, а кујне и купатила су у плочицама. На спрат воде дрвене степенице, а у подрум од вештачког камена. Кров је покривен лимом.

У борбама за ослобођење 1944 г., као и од бомбардовања исте године, у згради су нестали нижи инвентар и настале штете: кров избушен поготцима артиљериских зрна да прокишњава, зидови ~~на~~ на више места напрели, прозорска стакла сва полупана, камена ограда у дужини око 3м. разрушена хидрофор и манометар избачени из употребе, мотор оштећен, две каљеве пећи, буруна са кадом, казан са буруном из вешернице нестали, две каљеве пећи постале неупотребљиве итд.

Штета	дин	25.900.-
Измакла добит за време од 42 месеца	"	84.000.-
<u>УКУПНА ШТЕТА ИЗНОСИ</u>		<u>дин 109.900.-</u>



[Handwritten signature]

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
БЕОГРАДА

И.С.Б. - 48 - К. 56 - 8112